Bericht
für den Gast



Zimmeransicht © H´Otello K´80 Berlin

H´Otello K´80 Berlin

Anschrift	Knesebeckstr. 80 10623 Berlin
Kontaktdaten	Tel.: 030 / 88 71 860 E-Mail: reservierung@hotello.de Web: http://www.hotello.de/k80-berlin/

Prüfergebnis

Das **H´Otello K´80 Berlin** wurde am 17. Oktober 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2017 bis September 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurde der Wellnessbereich.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 204	✓	✓	✓	–	Breite der Schiebetür ins Badezimmer 82 cm
Zimmer 603	✓	–	–	–	u. a. Bewegungsfläche neben dem Bett unter 120 cm Breite
Restaurant/Frühstücksraum im EG	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung im UG	✓	✓	–	–	Bewegungsfläche links neben dem WC unter 90 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen keine hoteleigenen Parkplätze zur Verfügung.
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Die Eingangstür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 210 cm groß (Breite x Tiefe).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit (bis auf einige Türen im Spa-Bereich).
- Der Rezeptionstresen ist 124 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant Grey´s / Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 204

- Laut Betreiber gibt es ein weiteres baugleiches Zimmer.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett im Zimmer 204 betragen links 150 cm x 200 cm und rechts 70 cm x 250 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - rechts neben dem WC 96 cm x 71 cm, links 155 cm x 71 cm;
  - vor dem WC, Waschbecken und der Tür 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

Zimmer 603

- Laut Betreiber gibt es sechs weitere baugleiche Zimmer.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett im Zimmer 603 betragen links 94 cm x 200 cm und rechts 92 cm x 250 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:

  - rechts neben dem WC 148 cm x 53 cm, links nicht anfahrbar;
  - vor dem WC, Waschbecken und der Tür 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 120 cm x 147 cm. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

Sanitärräume und WCs für Menschen mit Behinderung

- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung (UG)** betragen die Bewegungsflächen:
  - rechts neben dem WC 136 cm x 71 cm, links 84 cm x 71 cm;
  - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

- Im **Spabereich** stehen keine Sanitärräume für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Es ist neben der Saunakabine eine Dusche mit einer Bewegungsfläche von 110 cm x 230 cm vorhanden. Haltegriffe gibt es nicht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 204 und 603

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN–Zugang zur Verfügung.

- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Restaurant Grey´s / Frühstücksraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen auf Nachfrage mitgebracht werden.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Bei der Eingangstür handelt es sich um Glastüren, die sich automatisch öffnen. Diese sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit taktilen oder visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser Schrift gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs und der Treppen).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden beim Frühstück sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen nicht an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar aus.