



# Bericht für den Gast



Zimmer 410 im Hotel Mondial

## Hotel Mondial am Kurfürstendamm

Anschrift

Kurfürstendamm 47  
10707 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 884110  
E-Mail: [info@hotel-mondial.com](mailto:info@hotel-mondial.com)  
Web: [www.hotel-mondial.com](http://www.hotel-mondial.com)

# Prüfergebnis

Das **Hotel Mondial am Kurfürstendamm** wurde am 9. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2017 bis Oktober 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

Erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurde das Schwimmbad.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
Parken	✓	-	✓	-		Stellflächengröße 330 cm x 500 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 218	✓	✓	✓	✓	-	u. a. WC-Tiefe 59 cm
Zimmer 410	✓	✓	✓	✓	-	u.a. Toilettensitzhöhe 43 cm, Länge der Haltegriffe 70 cm
Restaurant / Frühstücksraum	✓	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum 1. OG	✓	✓	✓	✓	✓	
öffentl. WC für Menschen mit Behinderung Damen 1. UG	✓	-	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cmx 120 cm
öffentl. WC für Menschen mit Behinderung Herren 1. UG	✓	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 120 cmx 150 cm
WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbad	✓	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 125 cmx 200 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- In der Tiefgarage stehen sechs gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 330 cm x 500 cm; Entfernung zum Aufzug ca. 15 m).
- Der Zugang von der Straße zum Hotel ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabinen der beiden Aufzüge (sie liegen nebeneinander und sind baugleich) sind 121 cm x 217 cm groß (Breite x Tiefe).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit und schwellenlos (bis auf die zwei Türen zwischen der Tiefgarage und den Aufzügen mit Türschwellen von 1,5 cm Höhe). Viele Türen lassen sich mittels Drücker automatisch öffnen.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 82 cm hoch. Es gibt auch eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant / Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Im Schwimmbad wird als Hilfsmittel für den Einstieg in das Becken ein Personenlift bereitgestellt. Die Infrarotkabine hat eine extra breite Tür von 90 cm. In den Umkleidekabinen sind die Bewegungsflächen 140 cm x 150 cm.



### Zimmer 218 (Einzelzimmer)

- Laut Betreiber sind die Zimmer 318, 418 und 518 baugleich.
- Die Bewegungsfläche neben dem Bett beträgt rechts 200 cm x 300 cm, mit der linken Seite steht es an der Wand. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - rechts neben dem WC 150 cm x 59 cm, links 150 cm x 59 cm;
  - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 140 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

### Zimmer 410 (Doppelzimmer)

- Laut Betreiber sind die Zimmer 210, 310, und 510 baugleich.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 200 cm x 300 cm und rechts 150 cm x 300 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - rechts neben dem WC 150 cm x 70 cm, links 88 cm x 70 cm;
  - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

### Sanitärräume und WCs für Menschen mit Behinderung

- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung Damen (1. UG)** betragen die Bewegungsflächen:
  - rechts neben dem WC 100 cm x 70 cm, links 67 cm x 70 cm;
  - vor dem Waschbecken und der Tür mind. 120 cm x 110 cm, vor dem WC 130 cm x 90 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung Herren (1. UG)** betragen die Bewegungsflächen:
  - rechts neben dem WC 102 cm x 70 cm, links 42 cm x 70 cm;
  - vor dem Waschbecken und der Tür 120 cm x 150 cm, vor dem WC 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im **WC für Menschen mit Behinderung (im Schwimmbad)** betragen die Bewegungsflächen:
  - rechts neben dem WC 92 cm x 61 cm, links 88 cm x 61 cm;
  - vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 180 cm, und der Tür 125 cm x 200 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Restaurant / Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld



einschränken. Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

### **Zimmer 218 und 410**

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# **Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind meist mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.





- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).