



Bericht für den Gast



Hotel i 31 (Außenansicht)

Hotel i31

Anschrift

Hotel i31
Invalidenstraße 31
10115 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 33 84 00 0
E-Mail: info@hotel-i31.de
Web: www.hotel-i31.de



Prüfergebnis

Das **Hotel i31** wurde am 23. April 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2015 bis August 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parkplatz (Tiefgarage)	✓	✓	✓	✓	zwei PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung (375 cm x 500 cm), allerdings nicht entsprechend gekennzeichnet	
Eingang	✓	✓	✓	✓		
Rezeption / Hotellobby	✓	✓	✓	✓	Counter nicht abgesenkt, aber es besteht alternative Kommunikationsmöglichkeit	
Zimmer Nr. 136, 236, 336	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen vor/hinter den Zimmertüren 136 x 170 cm; Bewegungsflächen neben dem Bett links 72 cm x 210 cm und rechts 135 cm x 235 cm (Breite x Tiefe)	
Sauna- / Fitnessbereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen in der Sauna 62 cm 62 cm.	
Frühstücksraum	✓	✓	✓	✓		
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße: 107 cm x 145 cm	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC links 88 cm x 70 cm, rechts 60 cm x 70 cm (Breite x Tiefe)	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Parkgarage). Allerdings sind diese nicht entsprechend gekennzeichnet
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (max. 2 cm). Alle Räume und Einrichtungen sind stufenlos zu erreichen.
- Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür ist 90 cm. Die Kabinengröße beträgt 107 cm x 145 cm.
- Alle sonstigen Durchgänge und Türen haben eine Mindestbreite von 90 cm (Ausnahme: Fitness- und Saunabereich).
- Flure sind mindestens 125 cm breit.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbaren Tische vorhanden.

Zimmer Nr. 136, 236, 336

- Bewegungsflächen sind meist mindestens 120 cm x 120 cm, ausgenommen die Bewegungsflächen neben dem Bett mit links 72 cm x 210 cm und rechts 135 cm x 235 cm (Breite x Tiefe).
- Es ist kein Pflegebett verfügbar.
- Das WC ist beidseitig mit einem Rollstuhl anfahrbar. Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 190 cm x 70 cm, rechts 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe).
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
Die Duschfläche beträgt 152 cm x 149 cm (Breite x Tiefe).
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschstuhl/-sitz vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen vor/hinter den zu passierenden Türen sind mind. 117 cm x 400 cm (Breite x Tiefe).
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 88 cm x 70 cm, rechts 60 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Haltegriffe sind beidseitig vorhanden und hochklappbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Zimmer Nr. 136, 236, 336

- Es ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Frühstücksraum

- Es sind 30 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt 30 Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es sind keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde können mitgebracht werden.
- Es sind teilweise Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind meist visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Es sind teilweise Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung (u.a. Eingangsbereich) vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite (Ausnahme Flur zu den Zimmern).
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht bzw. nicht durchgängig mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt