

Hotel Elephant Weimar

Markt 19
99423 Weimar

Tel: +49 (0) 3643 8020
Fax: +49 (0) 3643 802655

info@hotelelephantweimar.de
www.hotelelephantweimar.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Elephant

Parkplatz

Parkplatz am Nebeneingang



Parkplätze im Hof



Einfahrt zum
Parkplatz mit
Schranke

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Parkplatz Markt 13/14 und 16/17



Öffentlicher
Parkplatz Markt
13/14



Öffentlicher
Parkplatz Markt
16/17

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m.

Anmerkungen für den Gast: Öff. Parken für Menschen mit Behinderungen 1x Markt 13/14 und 2x Markt 16/17

Eingangsbereich

Eingangsbereich Rezeption EG



Haupteingang Hotel
Elephant von innen

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppen am Haupteingang](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupttür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Windfangtür am Haupteingang](#)

Eingangsbereich Nebeneingang EG



Nebeneingangstür



Stufen zum Nebeneingang mit Automatiktür

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang](#), [Rampe Nebeneingang](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Nebeneingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Lobby und Rezeption EG



Rezeption



Sitzmöglichkeit in der Lobby

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Rechnung wird schriftlich erstellt.

Speiseraum

Frühstücksraum und Restaurant Anna - EG



Restaurant Anna



Frühstücks-Bufferet
im Restaurant Anna

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Restaurant

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte


Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Hotelbar EG



Hotelbar

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür 3

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Elephantenkeller UG



Restaurant
Elephantenkeller

Zugang zum Speiseraum über: [Haupttreppe](#), [Aufzug Lobby](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#), [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Restaurant Elephantenkeller

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite abrufbar.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Schlafraum

Zimmer 301 im 3.OG



Doppelbett Zimmer
301



Blick Richtung Bad
Zimmer 301



Sitzecke im Zimmer
301



Schrank und Ablage
Zimmer 301

Zugang zum Schlafräum über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Tür zum Schlafräum

Tür Zimmer 301

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 301](#)

Zimmer 308 im 3.OG



Doppelbett und
Sitzecke Zimmer
308



Raum vor Bett und
Schrank Zimmer 308

Zugang zum Schlafräum über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Tür zum Schlafrum

Tür Zimmer 308

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 308](#)

Sanitärraum

Sanitärraum Zimmer 301



Waschtisch im Bad
301



Durchgang und
Glastrennwand
Dusche Bad 301



WC im Bad 301

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 301 im 3.OG](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum 301

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Sanitärraum Zimmer 308



Dusche, Waschtisch
und WC im Bad 308



Durchgang zur
Dusche und
Glastrennwand im
Bad 308

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 308 im 3.OG](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum 308

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Raum

Lichtsaal EG



Lichtsaal

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Anmerkungen für den Gast: 3Stufen alternativ gibt es eine mobile Rampe

Salon Carl August EG



Salon Carl August

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Salon Carl August

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 14 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Anmerkungen für den Gast: Zugang zur Terrasse über Doppelflügeltür mit Stufe 10cm Höhe.

Bibliothek EG



Bibliothek

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zur Bibliothek

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.


Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Öffentliches WC im EG



WC und
Waschbecken



Wickeltisch im WC



WC-Tür



Beschriftung WC

Die Toilette gehört zu: [Frühstücksraum und Restaurant AnnA - EG](#), [Hotelbar EG](#), [Elephantenkeller UG](#), [Lichtsaal EG](#), [Salon Carl August EG](#), [Bibliothek EG](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#), [Wege Rezeption im EG](#)

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzug Lobby

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Aufzug klein im Seitenflügel

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Wegweiser zu den Zimmern



Wegweiser auf den Etagen



Taster und Schalter in den Zimmern



Tür-Hängeschilder für die Servicekräfte

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend als Orientierung genutzt werden.

Überwiegend (mehr als die Hälfte) sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in nicht gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz



Weg vom Parkplatz zum barrierefreien Nebeneingang mit Treppe und Rampe



Verbindungsweg zwischen Haupt- und Nebeneingang



Weg über Parkplatz zum Nebeneingang mit Stufen und Rampe

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich Rezeption EG](#), [Eingangsbereich Nebeneingang EG](#)

Der Weg führt über: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang](#), [Rampe Nebeneingang](#)

Breite des Weges: 104 cm

Länge des Weges: 20 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Schwelle/Stufe/Treppe

Haupttreppe



Haupttreppe Hotel-Lobby

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Wege Rezeption im EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 34

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Nebentreppe



Nebentreppe mit
Teppich



Beschriftung der
Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 34

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang



Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang



Nebeneingang mit Rampe und Treppe

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Eingangsbereich Nebeneingang EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe Nebeneingang](#)

Treppen am Haupteingang



Eingangstreppe

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Parkplatz Markt 13/14 und 16/17](#), [Eingangsbereich Rezeption EG](#), [Öffentliches WC im EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe Nebeneingang](#)

Rampe Nebeneingang



Rampe Ansicht nach oben vom Nebeneingang



Rampe nach unten zum Nebeneingang

Alternative zur Rampe: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang](#)

Aufzug

Aufzug Lobby



Aufzugskabine mit vertikaler Tastatur



Aufzug und Haupttreppe

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist nicht taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Aufzug klein Seitenflügel



Aufzug klein im
Seitenflügel



Aufzug klein im
Seitenflügel

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Wege
Rezeption im EG](#)

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist nicht taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#)

Flur/Weg/Gang innen

Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG



Flur zu den
Zimmern 300



Flur mit Etagen-
Kennzeichnung



Flur und
Treppenhaus



Flur Aufzug und
Treppenhaus

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Lobby und Rezeption EG](#), [Elephantenkeller UG](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Wege Rezeption im EG



Weg Lobby zum
Restaurant AnnA



Weg Lobby zur
Hotelbar



Weg Lobby zu
Bibliothek und
Salon



Weg Lobby zum
WC

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Lobby und Rezeption EG](#), [Frühstücksraum und Restaurant AnnA - EG](#), [Hotelbar EG](#), [Lichtsaal EG](#), [Salon Carl August EG](#), [Bibliothek EG](#), [Öffentliches WC im EG](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Windfangtür am Haupteingang



Windfangtür am
Haupteingang

Die Tür gehört zu: [Eingangsbereich Rezeption EG](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.