

# Akademiehotel Jena

Am Stadion 1 07749 Jena Tel: +49 (0) 3641 3030 Fax: +49 (0) 3641 303100 hotel@sozialakademie.info www.sozialakademie.info

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. März 2021 erhoben.

# **Fotos zur Einrichtung**



Thüringer Sozialakademie

### Formulare ohne Teilbereiche

# Rezeption



Rezeption in der Hotel-Lobby

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

# Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzug alle Etagen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Bitte anmelden.

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beschilderung



Beschilderung



Beschilderung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind teilweise visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.

Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.



Parkplatz am Hotel

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 380 cm.

Stellplatzlänge: 520 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

### Frühstücksraum und Restaurant



Frühstücksraum und Restaurant



Frühstücksraum und Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

# Schlafraum Zimmer 183



Doppelbett im Schlafraum Zimmer183



Bewegungsfläche am Doppelbett



Durchgang zum Schrank

Zugang zum Schlafraum über: Treppe alle Etagen, Aufzug alle Etagen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur ab Zimmer zum Notausgang, Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum

### Sanitärraum



Waschbecken



Dusche



WC mit Haltegriffen

Der Sanitärraum gehört zu: Schlafraum Zimmer 183

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Raum

### Tagungsraum 5



Tür Tagungsraum



Tagungsraum 5

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung

### **Hotel-Lobby mit Rezeption**

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

## Eingangsbereich



Eingangsbereich am Hoteleingang



Eingangstür

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg außen ab Parkplatz

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür gehört zu:

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# **Öffentliches WC im Erdgeschoss**



WC Tür



Waschbecken



WC mit Haltegriffen



Wickeltsich für Kleinkinder

Die Toilette gehört zu: Tagungsraum 5, Hotel-Lobby mit Rezeption, Frühstücksraum und Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Weg außen

### Weg außen ab Parkplatz



Weg ab Parkplatz zum Eingang



Weg ab Parkplatz zum Eingang



Schwelle auf dem Weg

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 80 m

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

### Weg ab Notausgang zum Parkplatz



Weg ab Notausgang zum Parkplatz

Breite des Weges: 70 cm

Länge des Weges: 100 m

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

#### Tür

### Tür Notausgang



Tür Notausgang auf der Zimmeretage

Die Tür gehört zu: Flur ab Zimmer zum Notausgang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Tür zum Treppenhaus



Tür zum Treppenhaus

Die Tür gehört zu: Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Aufzug alle Etagen



Aufzugstür und Kabine



Tastatur im Aufzug



Digitale Anzeige der Halteposition

Über den Aufzug sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 183, Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen

Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: Treppe alle Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

# **Treppe alle Etagen**



Treppenhaus

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 183, Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen

Vorhandene Schwellen/Stufen: 64

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug alle Etagen

### Flur/Weg/Gang innen

### Wege ab Rezeption im Erdgeschoss



Weg zu Frühstücksraum und Restaurant



Weg zum Aufzug in der Hotel-Lobby

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Tagungsraum 5, Hotel-Lobby mit Rezeption, Frühstücksraum und Restaurant, Öffentliches WC im Erdgeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Flur ab Zimmer zum Notausgang



Flur zum Notausgang

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 183

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Tür Notausgang

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

# Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen



Flur ab Aufzug auf den Zimmeretagen

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 183

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Treppe alle Etagen, Aufzug alle Etagen

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Tür zum Treppenhaus

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.