

Hotel Thüringer Hof

Bahnhofsgasse 3
07407 Rudolstadt

Tel: +49 (0) 3672 412422
Fax: +49 (0) 3672 412423

kontakt@thueringerhof-rudolstadt.de
www.thueringerhof-rudolstadt.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Januar 2014 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht

Hoteleingang



Blick auf den
Hoteleingang

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Flur / Weg vom Hoteleingang zur Rezeption



Flur vom Eingang
zur Stufe (rechts)



Flur von der Stufe
zur Rezeption



Blick auf
den keyBoy-
Schlüsselautomaten

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Rezeption](#), [Zimmer Nr. 13 \(1. OG\)](#)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: keyBoy-Schlüsselautomat (siehe Foto)

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum



Weg durch den
Gastraum zum
Frühstücksraum

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Rezeption](#), [Frühstücksraum / Restaurant](#)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Sehen: Der Weg führt durch den Gastraum zum Frühstücksraum.

Die Tür zum Frühstücksraum steht immer offen.

Frühstücksraum / Restaurant




Blick auf das Buffet



Blick in den
Frühstücksraum



Garderobenständer
im Eingangsbereich



Blick in die
Speisekarte



Tür zum Gastraum

Tür / Zugang

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Frühstücksraum / Restaurant wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum](#)

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

Raum

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Garderobenständer (nach dem Eingang links)

Es gibt keinen Alarm.

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Sehen: Der Zugang zum Frühstücksraum erfolgt über den Gastraum.

Zimmer Nr. 13 (1. OG)



Blick auf das Bett im Zimmer



Blick in das Zimmer

Allgemeine Informationen zum Zimmer

Art des Zimmers: Doppelzimmer

Tür / Zugang

Zugang über: [Treppe vom EG zum Zimmer im 1. OG](#)

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen: [Flur / Weg vom Hoteleingang zur Rezeption](#)

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Raum

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Es gibt keinen Alarm.

Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum von Zimmer Nr. 13](#)

Sanitärraum von Zimmer Nr. 13



Blick in das Badezimmer



Blick auf das Waschbecken und die Dusche



Blick auf die
Bewegungsflächen
um das WC

Zugang

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer Nr. 13 \(1. OG\)](#)

Zugang zum Sanitärraum über eine Stufe / Schwelle.

Höhe der Stufe / Schwelle: 3 cm

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Treppe vom EG zum Zimmer im 1. OG



Blick auf die Treppe



Treppe ins 1. OG

Über die Treppe sind zu erreichen: [Zimmer Nr. 13 \(1. OG\)](#)

Anzahl der Treppenstufen: 22

Höhe der Stufe / der Schwelle: 16 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Visueller Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenaufgang.

Taktile Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenaufgang.

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Sehen: Linker Handlauf mit Unterbrechungen (siehe Foto)