

## Ramada by Wyndham Weimar - Legefild

Kastanienallee 1  
99428 Weimar-Legefild

Tel: +49 (0) 3643 8030  
Fax: +49 (0) 3643 803501

info@ramada-hotel-weimar.com  
[www.ramada-hotel-weimar.com](http://www.ramada-hotel-weimar.com)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. September 2013 erhoben.

### Formulare ohne Teilbereiche

#### Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

#### Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzug alle Etagen

Es gibt keinen Notruf.

Name des Aufzugs: Aufzug alle Etagen und Spa

Es erfolgt keine Bestätigung des Notrufs.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Assistenzhunde sind kostenpflichtig.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: induktive Höranlage im Haus und ist nach Voranmeldung ausleihbar

#### Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

## **Bushaltestelle Kastanienallee**

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Hoteleingang](#)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m.

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

## **Restaurant im Erdgeschoss**



Restaurant im  
Ramada

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### **Speisekarte**

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

## Zimmer 116 im Obergeschoss

---



Zimmer 116 mit  
Doppelbett

---

Zugang zum Schlafräum über: [Aufzug alle Etagen](#), [Treppe alle Etagen](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flure ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 116](#)

### Sanitärraum Zimmer 116

---



Badezimmer mit  
WC, Waschbecken  
und bodenebener  
Dusche

---

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Raum

### Spielzimmer in der Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

### Tagungsraum im Erdgeschoss

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung

### Hotel-Lobby mit Rezeption

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

## Schwimmbad

---



Schwimmbad im Hotel



Dusche am Schwimmbad

---

### Schwimmbad

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Kurzer Zugang zwischen Pool und Sauna über 5 Stufen.

## Eingangsbereich

### Hoteleingang

---



Eingang zum Hotel Ramada by Wyndham Weimar

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Hoteleingang](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

---

## Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Eingangsbereich Spabereich

Zugang zum Eingangsbereich über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

## Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss

Zugang zum Saunabereich über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

## Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

# Öffentliches WC Erdgeschoss

---



WC mit Haltegriffen  
in der Lobby

---

Die Toilette gehört zu: [Spielzimmer in der Lobby](#), [Tagungsraum im Erdgeschoss](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption](#), [Restaurant im Erdgeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Umkleidekabine Sauna und Pool

Die Umkleidekabine gehört zu: [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#), [Schwimmbad](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg außen zum Hoteleingang

Über den Weg sind zu erreichen: [Hoteleingang](#), [Bushaltestelle Kastanienallee](#)

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

## Aufzug

### Aufzug alle Etagen

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: [Treppe alle Etagen](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

### Aufzug alle Etagen und Spa

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#), [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#)

Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: [Treppe alle Etagen](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

### Treppe alle Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.



Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug alle Etagen](#)

## **Flur/Weg/Gang innen**

### **Wege ab Rezeption im Erdgeschoss**

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Spielzimmer in der Lobby](#), [Rezeption](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption](#), [Öffentliches WC Erdgeschoss](#), [Restaurant im Erdgeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### **Flure ab Aufzug zu den Zimmern**

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug alle Etagen](#), [Treppe alle Etagen](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### **Wege und Flure im Untergeschoss**

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Eingangsbereich Spabereich](#), [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#), [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.