



Bericht für den Gast



Parkplatz und Hotel

Hotel St. Georg

Anschrift

Ghersburgstr. 18
83043 Bad Aibling

Kontaktdaten

Tel.: 08061 / 4970

E-Mail: geschaeftsleitung@sanktgeorg.com

Web: www.sanktgeorg.de



Prüfergebnis

Das **Hotel St. Georg** wurde am 26.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2016 bis Juli 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 114 cm bis 117 cm, keine Alternative
Aufzug	✓	✓	-	-	Breite der Aufzugtür 79 cm, kein horizontales Bedientableau
WC für Menschen mit Behinderung, UG	✓	-	-	-	u.a. Türbreite 81 cm, WC-Tiefe 59 cm, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
Zimmer 129, 1. OG	✓	-	-	-	u.a. Türbreite 81 cm, WC-Tiefe 59 cm, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
Zimmer 132, 1. OG	✓	-	-	-	u.a. Türbreite 81 cm, WC-Tiefe 61 cm, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
Frühstücksraum, EG	✓	-	✓	-	Keine unterfahrbaren Tische

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei ausgewiesene Parkplätze für Menschen mit Behinderung (370 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude und allen für den Gast nutzbaren Bereichen ist stufenlos bzw. per Aufzug (Kabine 110 cm x 140 cm, kein horizontales Bedientableau) möglich.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 81 cm breit (Ausnahme: Aufzugtür 79 cm).
- Der Rezeptionstresen ist 114 cm bis 117 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es gibt kein Pflegebett.

Zimmer 129 und 132, 1. OG

- Zimmer 129: Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 272 cm x 350 cm, rechts 175 cm x 440 cm.
- Zimmer 129: Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 156 cm x 59 cm, rechts 19 cm x 59 cm.
- Zimmer 132: Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 105 cm x 410 cm, rechts 210 cm x 254 cm.
- Zimmer 132: Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 23 cm x 61 cm, rechts 153 cm x 61 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich (max. 2 cm) und 113 cm x 139 cm (Zimmer 129) bzw. 141 cm x 121 cm (Zimmer 132) groß. Es gibt Haltegriffe und einen Duschstuhl.

**WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 21 cm x 59 cm, rechts 92 cm x 59 cm.
- Haltegriffe sind vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Wickeltisch vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Das Anklopfen an der Zimmertür 129 und 132 wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- In den Zimmern 129 und 132 ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Frühstücksraum

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist vorhanden, aber abschaltbar/regelbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Eingangsbereich ist durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Die Speisen im Frühstücksraum werden sichtbar präsentiert.