



Bericht für den Gast



Außenansicht Landhotel und Wirtshaus beim Hasen

Landhotel und Wirtshaus beim Hasen

Anschrift

Endorfer Straße 1
83253 Rimsting

Kontaktdaten

Tel.: 08051 / 609590
E-Mail: info@landhotelbeimhasn.de
Web: www.landhotelbeimhasn.de



Prüfergebnis

Das **Landhotel und Wirtshaus beim Has`n** wurde am 08.05.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz 1 (Alternative: Parkplatz 2)	✓	-	✓	-	kein ausgewiesener Behinderten-PKW-Stellplatz vorhanden
Parkplatz 2 (Alternative: Parkplatz 1)	✓	✓	-	-	Wegbreite: 120 cm
Haupteingang (Alternative: Seiteneingang)	✓	✓	-	-	Türschwelle: 3 cm
Seiteneingang (Alternative: Haupteingang)	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	-	Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet








Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Zimmer 110	(Alternative: Zimmer 111)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 32 cm x 52 cm, rechts 202 cm x 52 cm, vor dem WC 222 cm x 143 cm
Zimmer 111	(Alternative: Zimmer 110)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem Bett: links 172 cm x 150 cm, rechts 70 cm x 104 cm; Bewegungsflächen neben dem WC: links 33 cm x 55 cm, rechts 205 cm x 55 cm, vor dem WC 228 cm x 146 cm
Frühstücksraum		✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/ hinter der Tür: 180 cm x 141 cm
Wirtshaus		✓	-	-	-	Türschwelle: 3 cm ; schmalste Durchgangsbreite: 115 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung		✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 96 cm x 52 cm, rechts 52 cm x 28 cm, vor dem WC 162 cm x 116 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei Parkplätze zur Verfügung. Parkplatz 1 befindet sich in der Nähe des Haupteingangs (keine ausgewiesenen Parkplätze für Menschen mit Behinderung). Parkplatz 2 befindet sich in der Nähe des Seiteneingangs. Dort sind zwei ausgewiesene Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Seiteneingang ca. 20 m).
- Es befindet sich eine Haltestelle ca. 150 m vom Landhotel entfernt.
- Die Breite der Haupteingangstür beträgt 118 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine 3 cm hohe Türschwelle.
- Die Breite der Seiteneingangstür beträgt 100 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos. Von dort gelangt man zum Treppenhaus bzw. Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug (Größe Aufzugskabine 110 cm x 140 cm) erreichbar. Die Bedienelemente im Aufzug sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden. Von der Rezeption zum Frühstücksraum hat der Weg eine Neigung von 5 % auf einer Strecke von 0,5 m.



- Das Gasthaus ist über zwei Stufen mit einer Tritthöhe von 15 cm oder eine Rampe mit einer Neigung von 6 % auf einer Strecke von 100 cm zugänglich. Der Zugang erfolgt über eine 3 cm hohe Türschwelle. Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

Zimmer 110 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 144 cm x 144 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen: links 64 cm x 204 cm, rechts 169 cm x 204 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Es gibt kein Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 32 cm x 52 cm, rechts 202 cm x 52 cm, vor dem WC 222 cm x 143 cm.
- Es gibt beidseitig Haltegriffe am WC, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschfläche von 100 cm x 120 cm. Es sind Haltegriff und Duschstuhl vorhanden.

Zimmer 111 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen: links 172 cm x 150 cm, rechts 70 cm x 204 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Es gibt kein Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 33 cm x 55 cm, rechts 205 cm x 55 cm, vor dem WC 228 cm x 146 cm.
- Es gibt beidseitig Haltegriffe am WC, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschfläche von 100 cm x 120 cm. Es sind Haltegriff und Duschstuhl vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 156 cm x 97 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 96 cm x 52 cm, rechts 52 cm x 28 cm, vor dem WC 162 cm x 116 cm.
- Es ist linksseitig ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.



- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 165 cm x 115 cm. Das Waschbecken ist in einer Tiefe weniger 30 cm unterfahrbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Frühstücksraum und Gasthaus sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.
- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Ein einseitiger Handlauf ist vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.