



# Bericht für den Gast



Außenansicht des Hotels

## Hotel zur Post

Anschrift

Dorfplatz 14  
83101 Rohrdorf

Kontaktdaten

Tel.: 08032 – 1830  
E-Mail: [hotel@post-rohrdorf.de](mailto:hotel@post-rohrdorf.de)  
Web: [www.post-rohrdorf.de](http://www.post-rohrdorf.de)



# Prüfergebnis

Das **Hotel zur Post** wurde am 12.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2016 bis Mai 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.



Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	-	✓	-	keine Stellflächen-markierung
<b>Eingang</b>	✓	-	-	-	Treppe (drei Stufen) oder Rampe (21 % auf 2 m, 6 % auf 10 m) nutzbar
<b>Rezeption</b>	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 115 cm, keine Alternative im Sitzen
<b>Treppe / Aufzug und Flur im EG (zu Rezeption, Speiseraum, Treppe / Aufzug)</b>	✓	-	-	-	Flurbreite 128 cm (teilweise aber breitere Begegnungsflächen vorhanden), Aufzugtür 80 cm, Kabine 101 cm x 140 cm, kein horizontales Bedientableau
<b>Zimmer 108 mit Bad</b>	✓	-	-	-	u.a. Türbreiten 80 cm und 81 cm, Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm, , WC-Tiefe 55 cm, keine Haltegriffe am WC, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar
<b>Zimmer 102 mit Bad</b>	✓	-	-	-	u.a. Türbreiten 80 cm und 81 cm, Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm, WC-Tiefe 55 cm, keine Haltegriffe am WC, Waschbecken eingeschränkt unterfahrbar








<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                 Barrierefreiheit geprüft             </div>  </div>					Bemerkungen
Frühstücksraum "Poststube", EG	✓	✓	✓	✓	Flurbreite 128 cm (teilweise aber breitere Begegnungsflächen vorhanden)
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Türbreite 81 cm, Bewegungsfläche an der Tür und vor dem Waschbecken 150 cm x 144 cm, WC einseitig anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden. Die Stellfläche ist nicht markiert.
- Der Zugang zum Gebäude und allen für den Gast nutzbaren Räume ist stufenlos möglich. Die Rampe am Haupteingang hat Steigungen von 21 % auf 2 m und 6% auf 10m. Die Aufzugkabine ist 101 cm x 140 cm groß.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum "Poststube" sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Auf Anfrage können Leihrollstühle organisiert werden.

### Zimmer 102 und 108 mit Bad

- Es sind Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm in Zimmer und Bad vorhanden.
- Es gibt kein Pflegebett.
- Bad 102: Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 105 cm x 55 cm, rechts 15 cm x 55 cm.
- Bad 108: Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen links 90 cm x 55 cm, rechts 31 cm x 55 cm.
- Haltegriffe am WC sind nicht vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar (Zimmer 108: eingeschränkt) und der Spiegel nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich (0,5 cm) und 89 cm x 89 cm (Zimmer 102) bzw. 87 cm x 88 cm (Zimmer 108) groß.
- Es gibt mobile Haltegriffe und einen Duschstuhl.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist einseitig anfahrbar (links 43 cm x 70 cm, rechts 119 cm x 70 cm).
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Zimmer 102 und 108: Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Im Zimmer ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

## Frühstücksraum "Poststube"

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist nicht vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.



- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Außentreppe zum Eingang ist nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Die Innentreppe verfügt über kontrastierende Stufenmarkierungen. Alternativ ist ein Aufzug vorhanden (keine akustische Haltepositionsdurchsage).
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im den Zimmern 102 und 108 sind Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Im Frühstücksraum "Poststube" ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.