

BEST WESTERN PREMIER Grand Hotel Russischer Hof

Goetheplatz 2
99423 Weimar

Tel: +49 (0)3643 7740
Fax: +49 (0) 3643 774840

reservierung@russischerhof.bestwestern.de
www.russischerhof.bestwestern.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. November 2019 erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Best Western
Premier Grand Hotel
Russischer Hof

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption



Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Technische Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzug alle Etagen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Aufzug alle Etagen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Assistenzhunde sind kostenpflichtig im Hotel.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: weitere Hilfsmittel können über ein Sanitätshaus vermittelt werden

Anmerkungen für den Gast: Das Hotel bietet den Gästen einen Hol- und Bringeservice an.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beschriftung der Türen



Bodengruß in der Hotel-Lobby



Wegweiser in der Hotel-Lobby

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Parkplatz

Parkplatz neben Tiefgarage



Stellplätze neben
der Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Anmerkungen für den Gast: Reservierung auf Anfrage! Die Zufahrt ist über die Gerhard-Hauptmann-Straße. Der Weg zum Hoteleingang hat 8% Gefälle auf 6m.

Tiefgarage



Einfahrtstor
Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Anmerkungen für den Gast: Be- und Entladen direkt am Hoteleingang! Pagen bringen den PKW in die Tiefgarage. Die Zufahrt ist über die Hotelrückseite - Gerhard-Hauptmann-Straße - mit 210 cm Einfahrt-Höhe.

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger

Goetheplatz alle Stadtbus-Linien



Elektronische und akustische Anzeigetafel für Buslinien



Anzeigetafel für Alle Buslinien

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Linien werden mit Niederflurbusse befahren und sind mit Nummern gekennzeichnet. Im Bus wird der Haltepunktverlauf angesagt und auf Monitoren angezeigt.

Taxistand am Goetheplatz

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Speiseraum

Bar "Romanow" im Erdgeschoss



Bar "Romanow" im Erdgeschoss



Tür zur Bar

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

"Kaffeehaus" im Erdgeschoss



Kaffeehaus

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Gewölbekeller "Rasputin"



Gewölbekeller
"Rasputin"

Zugang zum Speiseraum über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: eine Bar ist vorhanden und 2 Stufen im Raum

Restaurant "Anastasia" Erdgeschoss



Restaurant



Tür und Weg zum
Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Buffet im Erdgeschoss



Buffet

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Buffet mit 80 cm Höhe

Schlafräum

Schlafräum Zimmer 137



Schlafräum Zimmer
137



Tür Schlafräum
Zimmer 137



Bedienfelder Klingel,
Zimmer-Temperatur



Die Betten Zimmer
137



Sitzecke im Zimmer
137



Der Schrank im
Zimmer 137

Zugang zum Schlafräum über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 137](#)

Anmerkungen für den Gast: Notruf mittig am Bett. Der Schrank hat eine ausklappbare Kleiderstange. Der Safe ist bedienbar in 135 cm Höhe und die Minibar 50 cm Höhe. Klimaanlage und Türspion sind in 150 cm Höhe.

Schlafräum Zimmer 126



Tür Schlafräum
Zimmer 126



Doppelbett zimmer
126

Zugang zum Schlafräum über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 126](#)

Sanitärraum

Dusche im Saunabereich



Bodenebene Dusche

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Sanitärraum Zimmer 126



Durchgang zum
Badezimmer



Waschbecken und
WC



Duschkabine

Gästebericht - Sehbehinderung/Blinde - Deutsch

Der Sanitärraum gehört zu: [Schlafraum Zimmer 126](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Sanitärraum Zimmer 137



Tür zum Badezimmer



Badezimmer mit
Waschbecken und
Dusche



WC

Der Sanitärraum gehört zu: [Schlafraum Zimmer 137](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Raum

Ruheraum im Saunabereich



Ruheraum



Ruheraum mit
Liegen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleide im Saunabereich](#)

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Fitnessraum im Untergeschoss



Fitnessraum mit Trainingsgeräten

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleide im Saunabereich](#)

Sanitärraum vorhanden: [Dusche im Saunabereich](#), [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Massageraum im Saunabereich

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleide im Saunabereich](#)

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im Saunabereich](#), [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Die Massageliege ist in der Höhe verstellbar


Hotel-Lobby



Sitzecke in der Hotel-Lobby



Hotel-Lobby mit Rezeption



Automatik-Windfangtür zu Hotel-Lobby



PC-Arbeitsplatz in der Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Salon "Franz Liszt"

Zugang zum Raum über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8,5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Antwort

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tagungsraum "Lyonel Feininger"

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Antwort

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Tagungsraum "Großherzog Carl August"



Tagungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 9,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 14,3 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Eingangsbereich

Hoteleingang



Eingangstür Hotel



Hoteleingang von innen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum Hoteleingang](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Eingang zum Saunabereich



Eingang zur Sauna

Zugang zum Eingangsbereich über: [Aufzug zur Sauna im Untergeschoss](#), [Treppe Saunabereich](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Türdurchgang zum Saunabereich](#)

Finnische Sauna im Untergeschoss



Finnische Sauna

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleide im Saunabereich](#)

Sanitärraum vorhanden: [Dusche im Saunabereich](#)

Ruheraum vorhanden: [Ruheraum im Saunabereich](#)

Öffentliches WC

Öffentliches WC im Saunabereich

Die Toilette gehört zu: [Fitnessraum im Untergeschoss](#), [Ruheraum im Saunabereich](#), [Massageraum im Saunabereich](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss



WC-Tür



Waschbecken und WC

Die Toilette gehört zu: ["Kaffeehaus" im Erdgeschoss](#), [Bar "Romanow" im Erdgeschoss](#), [Hotel-Lobby](#), [Gewölbekeller "Rasputin"](#), [Restaurant "Anastasia" Erdgeschoss](#)

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Weiterleitung des Alarms an die Rezeption, jedoch ist das innen im WC nicht erkennbar.

Umkleide im Saunabereich



Umkleide mit Sitzbänken und Ablage

Die Umkleidekabine gehört zu: [Finnische Sauna im Untergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg zum und im Saunabereich](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Weg zum Hoteleingang



Weg zum Hoteleingang



Weg vor der Tiefgarage und dem Parkplatz



Weg vom Parkplatz zum Eingang

Über den Weg sind zu erreichen: [Hoteleingang](#), [Goetheplatz alle Stadtbus-Linien](#)

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 100 m

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Der Wegabschnitt zum Parkplatz neben der Tiefgarage hat eine Neigung von 7% auf 6 m Länge.

Tür

Türdurchgang zum Saunabereich



Tür zum Saunabereich

Die Tür gehört zu: [Eingang zum Saunabereich](#), [Weg zum und im Saunabereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Flurtür zur Treppe

Die Tür gehört zu: [Weg ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Flurtür steht offen und schließt im Brandfall oder Rauchentwicklung.

Aufzug

Aufzug zur Sauna im Untergeschoss



Beschilderung Aufzug zur Sauna



Aufzugskabine

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Eingang zum Saunabereich](#), [Weg zum und im Saunabereich](#)

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: [Treppe Saunabereich](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss



Baugleiche Aufzüge
ab Hotel-Lobby



Tastatur in der
vollverspiegelten
Aufzugskabine

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Weg zum und im Saunabereich](#), [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Im Haus befinden sich 2 baugleiche Aufzüge. Drei Innenseiten im Aufzug sind verspiegelt.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe Saunabereich



Treppe zum
Saunabereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 168 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenhänge mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenhänge vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.


Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug zur Sauna im Untergeschoss](#)

Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss



Treppenaufgang zu
den Etagen



Treppenbeleuchtung



Treppe zum
Untergeschoss

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Weg zum und im Saunabereich](#), [Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Stufenmarkierungen ab Untergeschoss bis Erdgeschoss.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zum und im Saunabereich



Wege im
Saunabereich

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Eingang zum Saunabereich](#), [Umkleide im Saunabereich](#), [Massageraum im Saunabereich](#), [Dusche im Saunabereich](#), [Fitnessraum im](#)

[Untergeschoss](#), [Ruheraum im Saunabereich](#), [Finnische Sauna im Untergeschoss](#), [Öffentliches Behinderten-WC im Untergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug zur Sauna im Untergeschoss](#), [Treppe Saunabereich](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: [Türdurchgang zum Saunabereich](#)

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wege in der Hotel-Lobby zu Bar, Restaurant und Aufzug



Weg zu Kaffeehaus, Bar und Restaurant und Tiefgarage



Weg zur Treppe und den Tagungsräumen



Baugleiche Aufzüge



Sitzbereich in der Lobby

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Restaurant "Anastasia" Erdgeschoss](#), ["Kaffeehaus" im Erdgeschoss](#), [Rezeption](#), [Buffet im Erdgeschoss](#), [Bar "Romanow" im Erdgeschoss](#), [Hotel-Lobby](#), [Gewölbekeller "Rasputin"](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Säulen

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg ab Aufzug zu den Zimmern



Flur zu den Zimmern



Flur ab Aufzug oder Treppe



Tür auf dem Flur zu den Zimmern



Flur vor den Aufzügen

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Salon "Franz Liszt"](#), [Schlafraum Zimmer 137](#), [Schlafraum Zimmer 126](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#), [Aufzug ab Untergeschoss bis 2.Obergeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: [Flurtür zur Treppe](#)

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.